



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA138
Typengenehmigung erteilt	19971208
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XJ900S
05 Typ; Variante/Version	4KM
06 Vorziffer	JYA4KM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	YAMAHA	
21 Motor Typ	4KM	
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	891	
24 Leistung kW	65.8	
24 Leistung n	8250	
25 Md. max Nm	83.5	
25 Md. max n	7000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4KM-1 links und 1/4KM-2 rechts	
29 Motorkennzeichen	4KM	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- und Zentralständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen	
35 Länge von	2230	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	735	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1300	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	300	
38 Überhang vorne bis	0	



39 Überhang hinten von	428
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	340
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	470
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	208
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17 58V 17x3.00
53 Reifen Felgen	h= 150/70-17 69V 17x4.00
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich