



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LC116
Typengenehmigung erteilt	20020115
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030514
Erweiterung TG Positionen	'24/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	LIDER
04 Typ	22211
05 Typ; Variante/Version	022211
06 Vorziffer	VN5022211.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8726
10 Hersteller	LIDER, F-53940 Le Genest St. Isle
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2300
23 Länge bis	0
24 Breite von	1590
24 Breite bis	0
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	1500
26 Überhang vorne von	1520
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	780
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1360
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13, 4x13; Midest-Load-Index 57
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301); Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Kotschutzlappen erforderlich