



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA306
Typengenehmigung erteilt	19981014
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20000516
Erweiterung TG Positionen	'21/22/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DUCATI
04 Typ	996
05 Typ; Variante/Version	H2; -/-
06 Vorziffer	ZDMH2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,40
16 Fahrzeug Vmax mech von	240
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	ZDM996W4
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	83
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	96
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZDM-A20 (rechts) + 1/ZDM-B20 (links)
29 Motorkennzeichen	ZDM996W4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	293
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	385
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 17x3.50 LM-Integral BREMBO
53 Reifen Felgen	h= 190/50ZR17; 17x5.50 LM-Integral BREMBO
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich