



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC803
Typengenehmigung erteilt	19980917
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20000418
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SACHS
04 Typ	Roadster 125 V2
05 Typ; Variante/Version	680
06 Vorziffer	WSF680A10.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4002
10 Hersteller	SACHS FAHRZ.U.MOTORENTECHNIK GMBH, D-90441 NUERNBERG
11 Herstellerplakette	rechts, am Knotenblech zum Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,08
16 Fahrzeug Vmax mech von	103
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	5AJ5 (XV125)
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.57
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	9.9
25 Md. max n	9000
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5AJ
29 Motorkennzeichen	5AJ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1065
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	223
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Achse 1: 110/70-17 54H; 17MTx3.00; Aluminium- oder Stahlfelge mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	Achse 2: 150/60-17 66H; 17MTx3.50; Aluminium- oder Stahlfelge mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	22) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich