



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA237
Typengenehmigung erteilt	20030408
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030408
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YZ450F
05 Typ; Variante/Version	CJ03C
06 Vorziffer	CJ03C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	2,63
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J313E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	7.68
24 Leistung n	5530
25 Md. max Nm	17.2
25 Md. max n	3230
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CH01C-14753-FM Austrittsöffnung, d= 12 mm
29 Motorkennzeichen	J313E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0
36 Breite von	875
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	360
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-21 51L; 1.60x21 / 110/80-17 57H; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58P; 2.15x18 / 150/70-17 69H; 4.25x17
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich