



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9MB708
Typengenehmigung erteilt	20000404
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070806
Erweiterung TG Positionen	'28
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	MUELLER MITTELTAL
04 Typ	TS3
06 Vorziffer	WMM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9543
10 Hersteller	KARL MUELLER GmbH & CO.KG, D-72270 BAIERSBRONN-MITTELTAL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger od. rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung/Stossdämpfer od. Blattfederung
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum.,2-Leiter,direkt,Trommeln,auf alle



18 Betriebsbremse Z2	Räder, ABS/ALB od. ABS/EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. od.Federspeicher, Trommeln, auf
19 Feststellbremse Z2	2 oder 3 Achsen
20 Unterlegkeile	2/380x160x190
23 Länge von	8910
23 Länge bis	30800
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	1700
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2500
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2500
31 Spur Achse 1 von	1630
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1630
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1630
33 Spur Achse 3 bis	2100



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1250
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	8310
36 Fahrzende	29100
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	57900
40 Stütz-/Sattellast von	15000
40 Stütz-/Sattellast bis	24000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11300
42 Garantie Achse 2 bis	11300
43 Garantie Achse 3 bis	11300
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 235/75R17.5 141 J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 215/75R17.5 133 J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z3	Zw 245/70R17.5 141 J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradius 372-392 mm (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z5	möglich
Bemerkungen Z1	05) TS3 ?? / TS3-?LL? ?? / TTS3-VLL? ??



<b>Bemerkungen Z2</b>	TS3 ??-TELE / TS3-?LL? ??-TELE / TTS3-VLL? ??-TELE
<b>Bemerkungen Z3</b>	(z.B. TTS3-VLL3 24-TELE = Tiefbettsatteltiefklader, 3-Achsen, hydr. Verdrängerlenkung auf 3 Achsen,
<b>Bemerkungen Z4</b>	luftgedert, Art und Ausführung, 24t Achslast, ausziehbar)
<b>Bemerkungen Z5</b>	13) Achse A1 wahlweise abhebbar, mit Absenkautomatik
<b>Bemerkungen Z7</b>	17) 105 km/h / 60 km/h (Ziffer 118)
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) 8000-10000 kg 11300 kg (Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) 235/75R17.5 und 245/70R17.5 auf 11300 kg bei 60 km/h aufgelastet
<b>Bemerkungen Z12</b>	23/24) a.W. ausziehbar resp. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
<b>Bemerkungen Z13</b>	28) 5190-21100
<b>Bemerkungen Z15</b>	41-43) auf Achsplakette 11000 kg bei 105 km/h (Hersteller-Garantie 11300 kg bei 60 km/h) oder 12000 kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	160- Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen und hochgeklappte Abstellstützen (wenn vorhanden)
<b>Bemerkungen Z21</b>	126- Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtzuglänge über 16.50 m
<b>Bemerkungen Z22</b>	208- Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z23</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z24</b>	248- Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)