



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA101
Typengenehmigung erteilt	19960321
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Rally 50
05 Typ; Variante/Version	MD04
06 Vorziffer	ZD4MD04.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung)
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	61
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe (gelocht), auf Vorderrad
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf Hinterrad
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	5MYAP
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.7
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	6.1
25 Md. max n	5300
26 Abgasreinigung	1/in Schalldämpfer 'MD04' integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MD04
29 Motorkennzeichen	5MYAP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	230
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	271
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=120/90-10; 10x3.50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h=130/90-10; 10x3.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich