



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA701
Typengenehmigung erteilt	20060901
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ERATO
04 Typ	WASC 1500
05 Typ; Variante/Version	HS50QT-17
06 Vorziffer	LX6TB3D0.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0461
10 EFKO-Code	3927
10 Hersteller	JIANGMEN HUARI GROUP CO., LTD, RC-529085 GUANGDONG P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unten am Rahmen, hinter Zentralstützenhalterung
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmen, unter Kunststoff-Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	ERATO
21 Motor Typ	E-48V-1500W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2
24 Leistung n	810
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	E-48V-1500W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1750
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1070
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1220
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	185
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	185
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	3.00-10 42J; 2.15x10
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batterie zu 11.5kg ww. 33AH oder 38AH
Bemerkungen Z3	55) Geräusch nicht bewertbar