



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA521
Typengenehmigung erteilt	20160610
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	NC750D
05 Typ; Variante/Version	RC89; 1/1 (35kW)
06 Vorziffer	JH2RC89A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, an Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6a
15 iA 1	2,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	161
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC88E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	33.2
24 Leistung n	6450
25 Md. max Nm	55.7
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/ce4! HM MKA E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ce4! HM MKA E1
29 Motorkennzeichen	RC88E-
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten auf Kurbelgehäuse, hinten rechts
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1440
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	433
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	157
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	276
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 33 kW von TG 6HA5 07
Bemerkungen Z2	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag, Öffnungswinkel auf 60° begrenzt



**Bemerkungen Z19**

Eintrag im Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z20**

400- Gesamtgenehmigungsnummer e4\*168/2013-168/2013\*00010 und  
allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild

**Bemerkungen Z21**

ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion.