



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HD402
Typengenehmigung erteilt	20090416
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	HUASHA
04 Typ	Eco Speed 3000
05 Typ; Variante/Version	HS3000WQTD-6A; 00/00
06 Vorziffer	LX6DG16A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1866
10 EFKO-Code	3921
10 Hersteller	JIANGMEN HUARI GROUP CO., LTD, RC-529085 GUANGDONG P.R. China
11 Herstellerplakette	links, unten bei Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckfach unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	QUANSHUN
21 Motor Typ	SWX60V50A
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.0
24 Leistung n	660
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	SWX60V50A
29 Motorkennzeichen	60V 3000W seitlich am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0
36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	204
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	279
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	130/60-13 53J; 3.50 - 4.00x13
Bemerkungen Z1	52) inkl. Lithium Batterie zu 30 kg
Bemerkungen Z3	55) Gräusch nicht bewertbar