



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LC505
Typengenehmigung erteilt	20220602
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	LUQI
04 Typ	HL 3.0
05 Typ; Variante/Version	HL 3.0; 00/00
06 Vorziffer	SLJC30.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11286
10 EFKO-Code	5280
10 Hersteller	LUQI INTELLGENT TECHNOLOGY Co., UK- Missenden HP160AL
11 Herstellerplakette	links, mitte, seitlich am Rahmen, unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne, seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; Hebel re
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; Hebel li
21 Motor Marke	JinYuXing
21 Motor Typ	JYX60
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	300
25 Md. max Nm	48.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	JYX60
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	60V am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1900
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	167
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	57
46 Achsgarantie v bis	110
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v+h= 215/40-13; 7.5x13
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 16B / h= 32B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 8kg
Bemerkungen Z3	55) Geräusch nicht bewertbar