



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA208
Typengenehmigung erteilt	19970217
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	VZ800
05 Typ; Variante/Version	AF
06 Vorziffer	JS1AF2113.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr.,1 Scheibe (gelocht),auf VR
18 Fussbremse Z1	mech.,Trommel,auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	S508
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	805
24 Leistung kW	29.4
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	61.8
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/48E1
29 Motorkennzeichen	S508
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Mitte oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Lampenverschalung und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Spoiler beim Kühler
35 Länge von	2405
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1645
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	299
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67 H 3.00x16 LM-Integral 'SUZUKI'
53 Reifen Felgen	h= 150/90-15 74 H 3.50x15 LM-Integral 'SUZUKI'
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

