



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA211
Typengenehmigung erteilt	19970617
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	GSF1200SA
05 Typ; Variante/Version	GV75A; Bandit
06 Vorziffer	JS1GV75A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,0
16 Fahrzeug Vmax mech von	220
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, mit ABS



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	V719
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1157
24 Leistung kW	72.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	90.7
25 Md. max n	4500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/27EO
29 Motorkennzeichen	V719
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	mit/ohne Teilverschalung
35 Länge von	2235
35 Länge bis	0
36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1215
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	450
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	319
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/70ZR17 (58W); 3.50x17 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h=180/55ZR17 (73W); 5.50x17 LM-Integral
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung