



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB669
Typengenehmigung erteilt	20160915
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Bonneville
05 Typ; Variante/Version	986MF; -/1 (35kW) (986M?S2I??G?K51)
06 Vorziffer	SMTTJ91.7G.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,39
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	175



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	865STD
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	865
24 Leistung kW	33.8
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	63.0
25 Md. max n	3250
26 Abgasreinigung	4/je 1 in Auspuffrohr und je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2206355, 2206475 und
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 2206360, 2206480
29 Motorkennzeichen	7
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2115
35 Länge bis	2230
36 Breite von	740



36 Breite bis	840
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1130
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	395
39 Überhang hinten bis	405
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	1540
41 Spur Achse 1 von	395
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	405
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	305
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70 17 54H; 3.0x17 / 100/90 19 57H; 2.5x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80 17 65H; 3.5x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 35 kW von TG 6TA2 99;
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag
<b>Bemerkungen Z4</b>	46) v= 160-180 / h= 290
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) 986MDS2I??G?K51 / 986MFS2I?JG?K51 / 986MFS2I?JG?K51
<b>Bemerkungen Z8</b>	Bonneville / Bonneville T100 / Bonneville T100 Steve Mc Queen
<b>Bemerkungen Z9</b>	06) SMTTJ9107G..... / SMTTJ9157G..... / SMTTJ9187G.....
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*0609 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z20</b>	ohne Gültigkeit; Grund: Leistungsreduktion