



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RA306
Typengenehmigung erteilt	19960209
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RAPIDO
04 Typ	Club 39 DL
05 Typ; Variante/Version	CLC827
06 Vorziffer	VFWCLC827.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9549
10 Hersteller	CARAVANES RAPIDO SA, F-53100 MAYENNE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts seitlich auf Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung; wahlw. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	200x90x100 mm
23 Länge von	5110
23 Länge bis	0
24 Breite von	2060
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1980
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3230
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1880
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1815
31 Spur Achse 1 bis	1835
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	740
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 5x13 ET 5