



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA102
Typengenehmigung erteilt	19961120
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	Seville STS
05 Typ; Variante/Version	6KY69
06 Vorziffer	.G6KY5.9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Traverse an Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,71



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	240	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;	
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, HR	
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS	
25 Motor Typ	4.6L(L37)	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	4565	
28 Leistung kW	224	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	405	
29 Md. max n	4500	
30 Abgasreinigung	1/25161562	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/G6-5818-R als Einheit mit HS-rechts	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/G6-5818-R und 1/G6-5818-L	
34 Motorkennzeichen	L37	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf hinterem	Zylinderkopf; Importeur



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	5189
40 Länge bis	0
41 Breite von	1885
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1175
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1195
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2819
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	43



48 Spur Achse 2 von	1546
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1844
52 Leergewicht bis	1880
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1257
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1003
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1361
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16; 7.0x16 ET43; Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	36) - Diebstahl-Alarmanlage wird ausser Betrieb gesetzt (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z2	- zusätzliche Kontrollampe für Nebelschlussleuchten wird montiert (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z3	- Dämmerungsschalter zugelassen, Automatik darf nur auf Abblendlicht einschalten
Bemerkungen Z4	- Beleuchtung vorn und hinten: E-, DOT- oder SAE-homologiert
Bemerkungen Z7	zusätzlich bei USA-Beleuchtung:
Bemerkungen Z9	- Standlichter mit Fassungen und Verkabelungen werden in die untere Hälfte
Bemerkungen Z10	der Abblendlicht-Reflektoren der original Beleuchtung umgebaut
Bemerkungen Z11	- Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
Bemerkungen Z12	- Seitenscheinwerfer vorne werden ausser Betrieb gesetzt



Bemerkungen Z13

- original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert

---