



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5CC201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040506 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | CARRARO A |
| 04 Typ | Rondo K333 |
| 05 Typ; Variante/Version | 33; 334200 |
| 06 Vorziffer | 334200..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3058 |
| 10 Hersteller | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,88 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VR, Pedal rechts |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf VR, Pedal links |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNE82AC-ECR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1331 |
| 28 Leistung kW | 22.1 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 84.3 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A2020024 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNE82AC-ECR |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 2500 |
| 40 Länge bis | 2600 |
| 41 Breite von | 1050 |
| 41 Breite bis | 1290 |



| | |
|--------------------------|------|
| 42 Höhe von | 1875 |
| 42 Höhe bis | 1885 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 585 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 805 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1045 |
| 48 Spur Achse 2 von | 795 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1035 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 800 |
| 52 Leergewicht bis | 1750 |
| 53 Garantiegewicht von | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |



| | |
|---------------------------|---|
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 23x10.50-12 4PR 7.00x12 |
| Bemerkungen Z1 | 07) bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3 | 09) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e3*74/150-2001/3*0028; Gesamtgenehmigungs-Nummer auf |
| Bemerkungen Z4 | Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Arbeitskarren |
| Bemerkungen Z5 | transformiert |
| Bemerkungen Z7 | 22) Entriegelung mit sep. Pedal rechts |
| Bemerkungen Z9 | 39) Art.119/Abs.n VTS (Rückspiegel Art.112) bei der Einzelabnahme kontrollieren/ ev. festlegen |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |