



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA210
Typengenehmigung erteilt	20040309
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	GANSOW
04 Typ	Titan 352 HD130
05 Typ; Variante/Version	Motor: LDW 1003/B1
06 Vorziffer	T352D.....
07 Karosserieform Code	320
07 Karosserieform	Reinigungsmaschine
10 EFKO-Code	3325
10 Hersteller	GANSOW ELEKTROBAU GMBH, I-26861 FOMBIO (LODI)
11 Herstellerplakette	hinten an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts im Führerstand, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	--
16 Lenkung	mech., auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	--
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse,
23 Dauerbremse	Notlösung = hydr. Pumpe
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW1003/B1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1028
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	54.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/420 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	LDW1003/B1
34 Motorkennzeichen	Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2200
40 Länge bis	0
41 Breite von	1420
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	574
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1230
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1175
52 Leergewicht bis	1400
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	v= 4.00-8 SR (solid)	3.00x8	
70 Reifen Felgen	h= 4.00-8 (solid)	3.00x8	
Bemerkungen Z15	Eintrag Fahrzeugausweis:		
Bemerkungen Z16	114 - gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz und fahrendem Fahrzeug		